

CUPRINS

<i>Cuvânt-înainte</i> , Gheorghe Sion.....	7
<i>Prefață</i>	9

I. DESPRE VOLUMETRIA ORIGINARĂ A BISERICII MĂNĂSTIRII COZIA

1. Preambul	11
2. Analiza morfologico-structurală a tipului moravo-oltean	12
3. Stadiul actual al ipotezelor privind imaginea inițială a Coziei	22
4. Argumente în favoarea existenței unui nivel superior al pronaosului	25
5. Concluzii	37

II. O BISERICĂ BOIEREASCĂ LA SĂCUIENI, DÂMBOVIȚA

1. Introducere	41
2. Starea actuală	42
3. Studiu istoric	44
4. Tipul structural	54
5. Soluția de restaurare și consolidare	65

III. O CTITORIE DOMNEASCĂ A LUI MATEI BASARAB LA TÂRGOVIȘTE – BISERICA *SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA*

1. Obiectul studiului	81
2. Prezentarea monumentului istoric	82
3. Starea actuală a bisericii	93
4. Studiu istoric	97
5. Istoricul bisericii, etape ale evoluției, intervenții	101
6. Analiza morfologico-funcțională	106
7. Soluția de reabilitare	108

IV. CONSIDERAȚII PRIVIND BISERICILE DE PLAN DREPT CU CLOPOTNIȚĂ PE PRONAOS, DIN MUNTENIA, ÎN SECOLUL AL XVII-LEA

119

V. MODALITĂȚI DE EVALUARE A PATRIMONIULUI ARHITECTURAL ÎN SUD-ESTUL EUROPEI

1. Prezentarea programului regional pentru patrimoniul cultural și natural din Sud-Estul Europei	145
2. Evaluare tehnică preliminară	152
3. <i>Preliminary Technical Assessment (PTA)</i>	160